



シャッター事例3 シャッターカーテンが軸受台を削る

シャッター構造図



巻取りシャフト部【左側】



巻取りシャフト部【右側】



事故発生の状況

シャッターカーテンが片寄りして軸受台を削り音鳴りがした。

原因と説明

台風や地震の影響でシャッターカーテンに軽微なズレが発生し、長年使っているうちに大きくズレた。

製品名: 重量シャッター(一般仕様)

設置年数: 13年 (設計耐用期間: 15年又は10,000開閉)

※設計耐用期間は定期的な点検、保守が実施された場合の数値です。

定期点検: なし

事故を起さないためには(予防措置)

- ・シャッターを安全にお使いいただくためには、異常の早期発見・処置による事故防止と機能の維持管理のため、シャッターメーカーと定期点検契約を結んでいただくことをお勧めします。
- ・ご使用中のシャッターに安全装置(急降下防止装置)が装備されていない場合があります。安全確保のため、シャッターメーカーにお問い合わせの上、安全装置付きシャッターへのお取替えをお勧めします。