


## OHD事例2 ワイヤロープの破断

OHD構造図



落下した外観



ワイヤロープは奥にあるので中々見えません。

錆びて破断したワイヤロープ



### 事故発生の状況

“ドアが落下している”との一報を受け訪問したところ、ワイヤロープが破断してセクションが落下していた。

### 原因と説明

ワイヤロープがサビたまま14年間使用した結果、経年によって破断したと推測される。

製品名: オーバーヘッドドア(一般仕様)

設置年数: 14年 (設計耐用期間: 10年又は10,000開閉)

※設計耐用期間は定期的な点検、保守が実施された場合の数値です。

定期点検: なし

### 事故を起さないためには(予防措置)

- ・オーバーヘッドドアを安全にお使いいただくためには、異常の早期発見・処置による事故防止と機能の維持管理のため、メーカーと定期点検契約を結んでいただくことをお勧めします。
- ・ご使用中のオーバーヘッドドアに安全装置(急降下防止装置)が装備されていない場合があります。安全確保のためメーカーにお問い合わせの上、安全装置(急降下防止装置)の取り付けをお勧めします。